

АКТ
з проведення інвентаризації гідротехнічних споруд водних об'єктів
на території Феськівського старостинського округу
Менської міської територіальної громади

27.02.2024

дата

№ 11

Комісія, утворена відповідно до розпорядження голови Менської міської ради від 09.02.2024 року №39 «Про створення комісії з проведення інвентаризації гідротехнічних споруд водних об'єктів на території Менської міської територіальної громади», у складі:

<u>Голова комісії:</u>	перший заступник міського голови Менської міської ради	НЕБЕРА Олег Леонідович
<u>Секретар комісії:</u>	начальник відділу земельних відносин, агропромислового комплексу та екології Менської міської ради	СКИРТА Оксана Віталіївна
<u>Члени комісії:</u>	начальник відділу житлово-комунального господарства, енергоефективності та комунального майна Менської міської ради	ЄКИМЕНКО Ірина Валеріївна
	начальник юридичного відділу Менської міської ради	МАРЦЕВА Тетяна Іванівна
	інженер з експлуатації споруд та устаткування водопровідно- каналізаційного господарства КП «Менакомунпослуга» Менської міської ради	ТИМОШЕНКО Ігор Анатолійович
	староста Феськівського старостинського округу Менської міської територіальної громади	ХРОПАЧ Катерина Миколаївна
	провідний інженер-гідротехнік Сосницької дільниці Деснянського басейнового управління водних ресурсів	БЛОХИНА Марина Олександрівна

здійснила обстеження водного об'єкта, а саме: гідротехнічної споруди, що функціонує на ставку-русловому на річці Мена, який знаходиться в межах с. Феськівка на території Феськівського старостинського округу Менської міської територіальної громади.

1. Характеристика споруд

№ з/п	Критерій	Характеристика
1	2	3
1.	Гребля	
1.1	Тип, конструкція	Земляна
1.2	Матеріал греблі	Суглинок
1.3	Конструктивні параметри	Ширина по гребню – 8,0 м Довжина – 230,0 м Висота – 1,2 м
1.4	Закладання укосів	Верхового – Низового –

1.5	Кріплення укосів	Верхового – посів трав Низового – посів трав
1.6	Наявність та конструктивні параметри переїзду, розташованого на греблі	Ґрунтова, проїжджа з асфальтним покриттям
1.7	Стан (нормальний, задовільний, не задовільний, аварійний) Потреба у проведенні ремонту (поточний/капітальний)	Задовільний Поточний
1.8	Опис виявлених дефектів	По обидві сторони відкоси заросли кущами і деревами. Проїжджа частина з твердим покриттям на гребні частково має значні руйнування.
2.	Водоскидна споруда	
2.1	Тип	Шлюз-регулятор
2.2	Матеріал	Збірно монолітний, залізобетонний
2.3	Конструктивні параметри	Шлюз-регулятор двохочковий з металевими клапанними затворами
2.4	Вид регулювання	Регульований, 2-ма канатними гвинтопідіймачами
2.5	Стан (нормальний, задовільний, не задовільний, аварійний) Потреба у проведенні ремонту (поточний/капітальний)	Задовільний Поточний
2.6	Опис виявлених дефектів	Відсутня можливість маневрування затвором на одному з клапанних затворів (заварений). У верхньому б'єфі частко зруйноване кріплення відкосі, підмито плити кріплення. Місцями спостерігається корозія з/б конструкцій. У нижньому б'єфі спостерігається підмивання плит кріплення. Нижній б'єф заріс кущами та деревами.

Відомості стосовно балансоутримувача зазначеного нерухомого майна відсутні. Водогосподарська або технічна документація на зазначену гідротехнічну споруду у міській раді відсутня.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ:

Гідротехнічні споруди потребують ремонтно-доглядових робіт.

Рекомендується:

З метою забезпечення нормального функціонування споруд здійснити заходи по усуненню виявлених дефектів.

Включити гідротехнічні споруди до об'єктів комунальної власності, враховуючи необхідність проведення заходів по підтримці об'єкта в задовільному стані.

До акту обстеження додаються фото та картографічні матеріали на _____ аркушах, які є невід'ємною частиною акту.

Акт обстеження складено у двох примірниках.

Голова комісії:


(підпис)

Олег НЕБЕРА


Секретар комісії:


(підпис)


Оксана СКИРТА

Члени комісії:

3

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

Ірина ЄКИМЕНКО

Тетяна МАРЦЕВА


Ігор ТИМОШЕНКО

Катерина ХРОПАЧ

Марина БЛОХИНА



Технічний стан_Шлюз-регулятор_р.Мена_с.Феськівка_Верхній б'єф_Вид на ГТС



Технічний стан_Шлюз-регулятор_р.Мена_с.Феськівка_Нижній б'єф_Вид на ГТС з лівої сторони